

АНКЕТА
(информация)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 364, отдельно стоящее здание
- 1.2. Адрес объекта: 620100, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тверитина, д.6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1089,6 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 364
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 620100, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тверитина, д.6
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, д.24А (этаж 5, офис 516)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка «Декабристов» (пересечение ул.Декабристов и ул.Восточная) – автобус №1, 31, 18, 32, 76; остановка «Тверитина» - трамвай № 3, 6, 9, 10, 20, 21, 33 ;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: нет
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м и 220 м
- 3.2.2. время движения (пешком): от 3 до 10 минут
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером; светофоры
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: имеются бордюры; с улицы Декабристов лестница. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (по пути к детскому саду – не обустроены. При входе на территорию детского сада, со стороны ул.Тверитина, имеется пандус.
- 3.3. Организации доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	нет
2	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> с учётом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов: “А” (доступность всех зон и помещений – универсальная); “Б” (специально выделенные для инвалидов участки в помещениях); “ДУ” (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); “НЕТ” (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения не возможны – организация альтернативной формы

		обслуживания
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Члены комиссии:

Заместитель заведующего  С.Ю.Бедрина

Завхоз  А.М.Завацкая

Член Наблюдательного совета  А.С.Бобок

Член родительского комитета  О.Е.Валова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Чусовитина Наталия Игоревна

Действителен с 13.08.2021 по 13.08.2022